

Виброрейка лазерная. Комплектация.

1. Оборудование (без вибрационной головки)



2. Вибрационная головка



3. Шины

Узкие шины (установлены) (2 шт.)



Широкие шины (поставляются дополнительно)



4. Лазерный генератор (1 шт.)



5. Лазерный приемник (2 шт.)



6. Приемник для портативного шеста (1 шт.)




7. Дополнительные ЗАПЧАСТИ
Толкатель малый (2 шт.)



8. Доп. реле (3 шт.)



модуль реле (2 шт.)



9. Ящик с инструментами

